

720香氛空气净化器B300 - 错误 #2485

【硬件】【9月试产】【1.1.5】新机屏幕保护膜背胶过牢，新机大概率撕不开

2025-10-16 07:11 - 陈圳浩

状态:	进行中	
优先级:	普通	
指派给:	李芳	
类别:		
描述		

历史记录

#1 - 2025-10-16 07:18 - 陈圳浩

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

增长撕拉条，减少背胶以改善该问题